



# AH N OTO EKSPERT Z H ZMETLER

GMK Bulv. TURGUTRE S MAH. NO: 271 MERS N 0324 239 00 27 - 0533 468 4545

PLAKA	33CMB92
MUAYENE B T TAR H	
EGSOZ B T TAR H	
MARKA	BMW
MODEL	3 Serisi
KM	75337
MOTOR CC	1598
MOTOR GUCU	125
ASE NO	WBA3J9106DJ641549
MOTOR NO	A741J489

ALICI ADI SOYADI	AL HAN KÜÇÜK
TELEFON	05322656558
SATICI ADI SOYADI	SARPER ÖZSOY
TELEFON	05356658807
TAR H SAAT	24.05.2017 17:00:45
TEKN SYEN	MUHAMMET USTA



## \*\*\*\*\*ÖNEML B LG \*\*\*\*\*

- \* Yapılan testlerin tamamı cihazlar tarafından yapılmaktadır. Firmamız cihaz sonuçlarını vermekte olup, ahsi görü bildirmemektedir. bu rapor anlktır. Lütfen Araç üzerindeki ase numarası ile ruhsat üzerindeki numarayı kar ılar tırın.
  - \* Aracın KM de erinin , ase No ve Motor No do rulama kontrolü yapılmamaktadır, raporda belirtilen km de eri aracın km ekranındaki de erdir.
  - \* Servimiz aracın Airbag tadilatından ve Airbag de i iminden sorumlu de ildir.
  - \* Servimiz aracın sigorta kayıtlarının, araca ait hasar kayıtlarının yahut pert ve hasar kayıtlarının do rulu undan yahut eksikli inden sorumlu de ildir.SEL,ALTAN HASAR,Vs(Kayıtlar Yıllar sonra eklenebilir.)
  - \* Servisimiz boya kontrollerinde aracın plastik aksamaları üzerinde kontrol yapmamaktadır.
  - \*Boya açıklamalarında LEM-(%50de i im-%50 Tamir görmü anlamına gelir)
  - \*SÖKÜLMÜ -parça orj çıkma ile de i me olasılı ı olabilir,ayar içinde sökölme i lemi yapılabilir
  - \* Motor Ya ve Su Kaçakları anlık testlerde ve kontrollerde görünmeyip Km lerce yol yaptıktan sonra ortaya çıkabilir,motor testi motorun ömrünü de il o anki performansını gösterir firmamız bu konudan sorumlu de ildir.
  - \* Motorun ya yakması,kapakta çatlak olması piyasada bulunan özel katkı malzemeleri ile (Ya yakmayı önleyici dumanlamayı önleyici,çatlak giderici) gibi kimyasallar ile anlık olarak önlenebilir, Dynometre testinde veya usta kontrolünde görünmeyebilir,firmamız bu konudan sorumlu de ildir.
  - \*Triger kayı ı Kapalı Muhafaza içinde Motor içerisinde bulundu u için herhangi bir testi mümkün de ildir.firmamız triger kayı ını kontrol etmemektedir
  - \* Bu belgenin kanuni ve resmi geçerlili i bulunmamakta olup, ilgisinin iste i üzerine hazırlanmı tır. Raporun kopyasının verilmesi mümkün de ildir.
  - \* Aracın TRAMER sonuçlarını ve Km De erini ö renmek için ase no yazarak 5664'e Kısa Mesaj göndererek bilgi alabilir bilgi almadan satı almamanız önemle duyurulur.
  - \*Raporda Kotrol ded imiz noktaları mutlaka araç markasına göstermeden NOTER SATI I ALMAYIN
- Yukarıdaki artlar dâhilinde hazırlanan ve aracın hâlihazır durumuna uygun olan raporu okudum, inceledim ve kabul edivorum.

AL HAN KÜÇÜK



# AH N OTO EKSPERT Z H ZMETLER

GMK Bulv. TURGUTRE S MAH. NO: 271 MERS N 0324 239 00 27 - 0533 468 4545

24.05.2017 17:00:45

PLAKA	33CMB92	MARKA	BMW
KM	75337	MODEL	3 Serisi
MOTOR CC	1598	ASE NO	WBA3J9106DJ641549
MOTOR GUCU	125	MOTOR NO	A741J489

## MOTOR S STEM

YA KAÇAKLARI	yi
YA DURUMU	Kontrol
SU DURUMU	Orta

## ARIZA KAYDI

## ANZIMAN S STEM

KAVRAMA	Orta
V TES GEÇ LER	yi
YA KAÇAKLARI	yi

## ELEKTR K S STEM

AYDINLATMA	yi
KL MA	yi
AKÜ	Orta
MAR	yi
ARJ	yi

## KAROSER S STEM

ÖN DÜZEN	Orta
FRENLER	Orta
SÜSPANS YON	Orta
D REKS YON	yi
LAST KLER	Orta
EGZOST	yi
ASE DURUMU	yi

## ELEKTRON K ARIZA KAYDI

KODU	AÇIKLAMA
------	----------

## NOTLAR


MOTOR YA SEV YES KONTROL  
LAST KLER BASINÇ KONTROL

YUKARIDA BEL RTM OLDU UMUZ ARIZALARIN VE ARIZALARIN OLU TURACA I SORUNLARI MARKA  
USTASINA GÖSTERMEDEN SATIN ALMAYINIZ:  
OTOMOT K V TES ARAÇLARIN ALICI TARAFINDAN 5 VEYA 10 K LOMETRE KADAR TEST ETMELER ÖNER L R


# FREN SÖSPANS YON -MOTOR TEST

GMK Bulv. TURGUTRE S MAH. NO: 271 MERS N 0324 239 00 27 - 0533 468 4545

## FREN TEST



## SÜSPANS YON TEST




### FREN S STEM NOTLARI

### SÜSPANS YON S STEM NOTLARI

## MOTOR PERFORMANS TEST

	KW	HP
MAX GÜÇ	132	179,52
MAX TORK	427,2	2830
HESAPLANAN GÜÇ	120	163,2
%	86	




### MOTOR PERFORMANS S STEM NOTLARI



## BOYA TEST

PLAKA	33CMB92	MARKA	BMW
KM	75337	MODEL	3 Serisi
MOTOR CC	1598	ASE NO	WBA3J9106DJ641549
MOTOR GUCU	125	MOTOR NO	A741J489

24.05.2017 17:00:45



Notlar

--